

Importación de proceso de corte de formatos de insertos y descansabrazos de Volkswagen Tiguan

Quintanilla Zurita, Santiago

2022

<https://hdl.handle.net/20.500.11777/5373>

<http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf>

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial por Decreto
Presidencial del 3 de abril de 1981



IMPORTACIÓN DE PROCESO DE CORTE DE FORMATOS DE
INSERTOS Y DESCANSABRAZOS DE VOLKSWAGEN TIGUAN

DIRECTOR:

MTRO. HÉCTOR AGUILAR HERRERA

CODIRECTOR:

DR. MOISÉS JIMÉNEZ MARTÍNEZ

ELABORACIÓN DE TESIS

que para obtener el Grado de:

MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN MANUFACTURA AVANZADA

PRESENTA:

SANTIAGO QUINTANILLA ZURITA

Puebla, Pue.

2022

Contenido

GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	3
RESUMEN.....	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Antecedentes.....	5
1.2 Planteamiento y delimitación del problema.....	5
1.3 Objetivo General.....	5
1.4 Objetivos Específicos.....	6
1.5 Justificación.....	6
2. MARCO TEORICO.....	7
2.1 Procesos de corte con dado.....	7
2.2 Materiales a cortar.....	8
2.3 Máquina Schwabe SR230.....	11
2.4 Referencias a cortar.....	12
2.5 Análisis de ahorro.....	12
2.6 Análisis de capacidad.....	12
2.7 Teoría del indicador OEE.....	14
3. DESARROLLO.....	15
3.1 Preparativos para la importación de la máquina.....	15
3.2 Validación de máquina en planta Arteaga y recepción en planta Tlaxcala.....	22
3.3 Herramientales de corte.....	24
3.4 Puesta a punto de máquina.....	27
3.5 Pruebas de ensamble.....	30
3.6 Documentación de apoyo al proceso.....	31
3.7 OEE de línea de corte.....	37
3.8 Comparación entre capacidad real contra capacidad planeada.....	42
4. CONCLUSIONES.....	44
5. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES.....	45
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	46

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **OEE:** El OEE es un indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial, y que se utiliza como una herramienta clave dentro de la cultura de mejora continua. Sus siglas corresponden al término inglés “Overall Equipment Effectiveness” o “Eficacia Global de Equipos Productivos”.
- **Rate de producción:** es el número de unidades de salida por unidad de tiempo (generalmente horas) que la empresa pretende fabricar o proporcionar al mercado para atender a la demanda que tiene o que estima va a tener.
- **Proceso de producción:** es la actividad que se lleva a cabo en una serie de etapas para producir un resultado específico o un grupo coherente de resultados específicos; en nuestro caso, bienes o servicios.
- **Capacidad de producción:** se define como el número máximo de unidades de salida que son fabricadas o proporcionadas por unidad de tiempo. No es un valor absoluto y hay que definirla para un grado determinado de utilización de las instalaciones y considerando la existencia de un porcentaje de tiempo de parada (Mantenimiento, Imprevistos).
- **Instrucciones operativas:** permiten desarrollar algún aspecto concreto de un procedimiento, o describen con detalle las formas de realizar una actividad, con el fin de informar a los interesados sobre los riesgos existentes y las medidas preventivas aplicables. Se elaboran instrucciones operativas de trabajo para aquellas tareas que en determinadas condiciones sean susceptibles de generar riesgos, especialmente si estos son de una cierta importancia y van asociados a las actuaciones de las personas. En las instrucciones estarán recogidos aquellos aspectos de seguridad a tener en cuenta por las personas responsables de las tareas a realizar, para que conozcan como actuar correctamente en las diferentes fases u operaciones y sean conscientes de las atenciones especiales que deben tener en momentos u operaciones claves para la seguridad personal, la de sus compañeros y la de las instalaciones.
- **AMEF:** Análisis del Modo y Efectos de Fallas es actualmente la técnica más utilizada para el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es una actividad humana muy natural. Como ejemplo, cuando se conduce un automóvil, usted hace continuamente una evaluación de los riesgos y ajusta su comportamiento si los riesgos aumentar o disminuyen.

RESUMEN

En Grupo Antolín Tlaxcala se producen diferentes piezas para el ensamble de las puertas de Volkswagen Tiguan, como son los paneles, ante pechos, descansabrazos e insertos. Los insertos y descansabrazos, además del proceso de inyección de plástico, requieren un proceso de laminado mediante el cual se forran con formatos de diferentes colores y materiales (de acuerdo a la versión). Para obtener esos formatos es necesario enviar la materia prima (tela o vinil) a un proveedor externo, quien realiza los cortes correspondientes y nos entrega los formatos listos para ser laminados.

La intención de este proyecto es realizar el proceso de corte de formatos dentro de nuestra planta, para reducir costos logísticos y obtener un ahorro en costos de fabricación. El alcance de este proyecto es la coordinación de todas las actividades necesarias (traslado de máquina a planta, adecuación e instalación, puesta en marcha, arranque de proceso).

Al finalizar este proyecto, Grupo Antolín Tlaxcala será capaz de realizar los cortes necesarios para su consumo de formatos para Volkswagen Tiguan y contará con la documentación completa para poder instalar otros cortes diferentes.

Objetivo: Creación de una línea de producción para realizar el corte de formatos de insertos y descansabrazos para Volkswagen Tiguan utilizando como base la máquina cortadora “Schwabe SR230 483408” que se ubica en la planta de Grupo Antolín Arteaga.

Resultados: El trabajo cumplió completamente el objetivo, actualmente Grupo Antolín Tlaxcala cuenta con un proceso de corte de formatos capaz de suministrar los formatos necesarios para cubrir la demanda de nuestro cliente. Desde el punto de vista de productividad, aún existen 46 horas de máquina disponibles por semana, con lo que se podría considerar a más números de parte para realizar los cortes en Grupo Antolín Tlaxcala (se requiere realizar un análisis completo antes de tomar esta decisión).

Además de los beneficios financieros, la adquisición de esta máquina provocó la contratación de 6 personas nuevas (2 por turno), lo cual también beneficia a la población.

Otro beneficio no medible de este proyecto es que el tener ya en nuestras instalaciones el proceso de corte de formatos podremos ser más competitivos para ofertar en nuevos proyectos como el AU436 (nueva versión de Audi Q5).

En conclusión, el proyecto cumplió con los objetivos establecidos, además de que trajo consigo resultados positivos por encima de lo esperado, así como beneficios no medibles que contribuyen a que Grupo Antolín Tlaxcala se siga posicionando como un referente en la fabricación de interiores automotrices, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Antecedentes.

Grupo Antolín es una empresa multinacional líder en el desarrollo, diseño y fabricación de componentes de interior para la industria del automóvil (techos, puertas, iluminación, paneles de instrumentos y sistemas electrónicos). Una empresa sólida y competitiva establecida en 26 países y en la que más de 30,000 personas desarrollan su talento.

Grupo Antolín Tlaxcala es una planta ubicada en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, ahí se producen piezas para interiores de autos de las marcas Volkswagen y Audi. Recientemente, en el año 2019, esta unidad de negocio ganó el premio a “Mejor planta del grupo” por sus excelentes indicadores, desde productivos, financieros hasta visuales y ambiente laboral. Todo esto solo hace que la empresa busque mejorar cada día más y lograr mantener ese estándar durante muchos años más.

Nuestra empresa nos exige mejoras en todas las áreas, desde ahorros en consumo de materias primas y mejoras método, esto sumado a la alta productividad del personal nos lleva a buscar innovar y a realizar cambios importantes en nuestros procesos para lograr los objetivos día con día.

1.2 Planteamiento y delimitación del problema.

Para la producción de las piezas que componen lo que serán los paneles de puertas (en particular los insertos y descansabrazos) es necesario contar con formatos de diferentes materiales para poder forrar las piezas plásticas y lograr el aspecto visual que nos requiere nuestro cliente. Dichos formatos llegan a Grupo Antolín ya listos para su procesamiento (un proveedor externo se encarga de realizar los cortes necesarios). La intención de este proyecto es aprovechar una máquina que se tiene en una planta hermana y poder realizar estos cortes en nuestra empresa, ahorrando así gastos de producción, logísticos, etc.

A futuro, esta máquina cortadora debe ser capaz de producir piezas para otros proyectos como AU426, AU436, entre otros.

1.3 Objetivo General.

Creación de una línea de producción para realizar el corte de formatos de insertos y descansabrazos para Volkswagen Tiguan utilizando como base la máquina cortadora “Schwabe SR230 483408” que se ubica en la planta de Grupo Antolín Arteaga.

1.4 Objetivos Específicos.

- 1) Puesta en marcha de línea de corte de formatos que cumpla con un indicador de OEE mínimo de 85% en el acumulado al 30 de abril de 2022 logrando una producción de 900 autos al día.
- 2) Creación de documentación de apoyo a proceso de los 5 herramientas de corte (Instrucciones operativas, AMEF) antes del 31 de marzo de 2022 (versiones iniciales, ya que estos son documentos vivos que requieren actualización constante).

1.5 Justificación.

Si bien el recibir un producto listo para su uso tiene sus beneficios, la idea es buscar siempre mejorar y ahorrar dinero para la empresa, esto sumado a la disponibilidad de una máquina en condiciones nos llevó a tomar la decisión de importar el proceso de corte en nuestra empresa. Tener el proceso en casa nos beneficia directamente en costos logísticos y de producción.

2. MARCO TEORICO.

2.1 Procesos de corte con dado.

El corte con dado es un proceso que emplea máquinas y herramientas especializadas para transformar la materia prima en formatos de diversas formas y tamaños. Este proceso es apto para una gran cantidad de materiales, incluyendo metal, plástico, madera, tela, vinil, entre otros. Se utiliza en diversas industrias, incluyendo corte de neopreno, papel, empaques, cortes de tela.

Existen diversos tipos de procesos de corte con dado, incluyendo el corte en cama plana, corte rotatorio y corte digital, cada proceso ofrece diversas ventajas y desventajas. Los requerimientos y especificaciones de cada aplicación determinan cual es la mejor opción de proceso de corte.

Corte en cama plana, también conocido como corte con cuchilla de acero, es un proceso de fabricación que utiliza un dado plano con un juego de cuchillas de acero para transformar la materia prima en diversas formas, tamaños y diseños. Este proceso es adecuado para materiales gruesos, producir piezas grandes y corridas cortas de producción.



Figura 1 Máquina de corte en cama plana

Corte rotatorio es un proceso que utiliza dados cilíndricos fijos a una prensa giratoria para cortar material flexible. Este proceso es adecuado para aplicaciones que requieren altos niveles de precisión y altos volúmenes de producción.



Figura 2 Máquina de corte rotatorio

Corte digital se refiere a un proceso que corta el material sin la necesidad de un dado. En su lugar, utiliza elementos controlados por computadora, como son láser, cuchillas y juegos de herramientas. Este proceso es adecuado para aplicaciones con materiales que requieran poco corte (materiales delgados).



Figura 3 Máquina de corte digital

2.2 Materiales a cortar.

De acuerdo a la configuración de productos requerida por el cliente, podemos clasificar los materiales en dos grupos con dos subgrupos cada uno:

- Tela
 - Tela para Insertos
 - Tela para Descansabrazos
- Vinil
 - Vinil para Insertos
 - Vinil para Descansabrazos

Descripción rollo	Grupo de material
VW326_ARMLEHNE_STOFF_ROLL_TITANSCHWARZ	Tela para Descansabrazos
VW326_ARMLEHNE_PVC_ROLL_TITANSCHWARZ	Vinil para Descansabrazos
VW326_ARMLEHNE_PVC_ROLL_STORMGREY	Vinil para Descansabrazos
VW326_EINSATZ_STOFF_ROLL_TITANSCHWARZ	Tela para Insertos
VW326_EINSATZ_STOFF_ROLL_STORMGREY	Tela para Insertos
VW326_EINSATZ_PVC_ROLL_NOISETTE	Vinil para Insertos
VW326_EINSATZ_PVC_ROLL_CINAMMON	Vinil para Insertos
VW326_EINSATZ_PVC_ROLL_TITANSCHWARZ	Vinil para Insertos
VW326_EINSATZ_PVC_ROLL_STORMGREY	Vinil para Insertos

Figura 4 Listado de materiales a cortar

Existen diferencias considerables entre los materiales de insertos y de descansabrazos, sobre todo en el espesor del material, a continuación, podemos ver las características de los materiales de vinil tanto de insertos como de descansabrazos:

Merkmale (type of test)	Norm (method)	OEM Norm (OEM standard)	Spezifikation* (specification)	Prüfzyklus (test frequency)	
Warenbreite					
(width)	DIN EN 1773		1480 -0/+30 mm	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
Gesamtstärke 25 cm² / 2,0 kPa					
(total thickness)	DIN EN ISO 2286 - 3		5,5 -0,5/+1 mm	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
Gesamtgewicht					
(weight total structure)	DIN EN ISO 2286 - 2		1020 ± 102 g/m ²	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
Trennkraft Dekor/Schaum					
(adhesion strength)	längs (length)	in Anlehn. an DIN 53357	≥ 10N o. SB ¹	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
	quer (width)				
Curling					
(curling)	FMEI-PLUS-ST-05-02-E		≤ 20 mm	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
Geruch					
(odor)	PV3900	VW 50180 2015-05	≤ Note 3,5	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)	
Fogging					
(fogging)	PV3015	VW 50180 2015-05	≤ 2,0 mg	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)	
Emission					
(emission)	PV3341	VW 50180 2015-05	≤ 50 µgC/g	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)	
Formaldehydemission					
(formaldehyde emission)	PV3937	VW 50180 2015-05	≤ 5,0 mg/kg	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)	
Farbabweichung zum Urmuster *** Lichtart D65					
titanswarz					
(color deviation to master)	dL*	Abweichung zum Urmuster (deviation to master sample)	VW 50190 2011-01	0,0 ± 0,35	
under illuminant type D65)	da*				0,0 ± 0,25
	db*				0,0 ± 0,25
stormgrey					
(color deviation to master)	dL*	Abweichung zum Urmuster (deviation to master sample)	VW 50190 2011-01	0,0 ± 0,45	
under illuminant type D65)	da*				0,0 ± 0,25
	db*				0,0 ± 0,25
Optik zum Urmuster *** Lichtart D65					
(visual judgement acc. master sample under illuminant type D65)	Lichtkasten (light box)		i.O. zum Urmuster (OK to master sample)	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
Brennverhalten ^{CC} ****					
(flammability)	längs (length) quer (width)	TL 1010		< 100 mm/min	
				EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)	

Figura 5 Hoja de datos técnicos de vinil para descansabrazos

Merkmale (type of test)	Norm (method)	OEM Norm (OEM standard)	Spezifikation* (specification)	Prüfzyklus (test frequency)		
Warenbreite						
(width)	DIN EN 1773		1480 -0/+30 mm	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)		
Gesamtstärke 25 cm² / 2,0 kPa						
(total thickness)	DIN EN ISO 2286 - 3		3,0 ± 0,3 mm	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)		
Gesamtgewicht						
(weight total structure)	DIN EN ISO 2286 - 2		885 ± 88,5 g/m ²	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)		
Trennkraft Dekor/Schaum						
(adhesion strength	längs (length)	in Anlehn. an DIN 53357		≥ 10N o. SB ¹	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
face/foam)	quer (width)					
Trennkraft Schaum/Unterware						
(adhesion strength	längs (length)	in Anlehn. an DIN 53357		≥ 10N o. SB ¹ o. VB ²	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
foam/backing)	quer (width)					
Curling						
(curling)	FMEI-PLUS-ST-05-02-E		≤ 10 mm	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)		
Geruch						
(odor)	PV3900	VW 50180 2015-05	≤ Note 3,5	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)		
Fogging						
(fogging)	PV3015	VW 50180 2015-05	≤ 2,0 mg	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)		
Emission						
(emission)	PV3341	VW 50180 2015-05	≤ 50 µgC/g	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)		
Formaldehydmission						
(formaldehyde emission)	PV3937	VW 50180 2015-05	≤ 5,0 mg/kg	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)		
Farbabweichung zum Urmuster *** Lichtart D65						
golden oak						
(color deviation to master	dL*	Abweichung zum Urmuster (deviation to master sample)	VW 50190 2011-01	0,0 ± 0,35	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
under illuminant type D65)	da*					0,0 ± 0,25
	db*					0,0 ± 0,25
safrano orange						
(color deviation to master	dL*	Abweichung zum Urmuster (deviation to master sample)	VW 50190 2011-01	0,0 ± 0,35	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
under illuminant type D65)	dC*					0,0 ± 0,40
	dH*					0,0 ± 0,25
stormgrey						
(color deviation to master	dL*	Abweichung zum Urmuster (deviation to master sample)	VW 50190 2011-01	0,0 ± 0,45	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
under illuminant type D65)	da*					0,0 ± 0,25
	db*					0,0 ± 0,25
titanschwarz						
(color deviation to master	dL*	Abweichung zum Urmuster (deviation to master sample)	VW 50190 2011-01	0,0 ± 0,35	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
under illuminant type D65)	da*					0,0 ± 0,25
	db*					0,0 ± 0,25
Optik zum Urmuster *** Lichtart D65						
(visual judgement acc. master sample		Lichtkasten (light box)		i.O. zum Urmuster (OK to master sample)	pro Partie/ Auftrag (each batch/ order)	
under illuminant type D65)						
Brennverhalten^{CC****}						
(flammability)	längs (length)	TL 1010		< 100 mm/min	EMPB/ PPAP & Requal. alle 3 Jahre (EMPB/ PPAP & requalification every 3rd year)	
	quer (width)					

Figura 6 Hoja de datos técnicos de vinil para insertos

Cabe mencionar que entre colores no existe diferencia en cuanto a la especificación de los materiales.

Los datos técnicos de los materiales son características críticas para el diseño de los herramientas de corte, estos serán compartidos con el proveedor seleccionado para la fabricación de los dados.

2.3 Máquina Schwabe SR230.

La máquina a utilizar utiliza la tecnología de corte en cama plana, con una fuerza de corte de 230 toneladas. Consultar figura 4 para mayor información.

2.1 SYSTEM SPECIFICATIONS

Serial Number	:	43408
Model	:	SR230
Cutting force	:	230 tons
Main motor	:	50 Hp
Cutting stroke	:	8"
Open daylight	:	10", from machine bed to cutting head without cutting surface.
Machine head	:	60"D x 80"W
Machine bed	:	60"D x 80"W
Power supply	:	460 V / 60Hz / 3 Phase
Current (Amp) requirement	:	105 amps
NFB (Amp) requirement	:	150 amps
Width	:	136"
Length	:	353.2"
Height	:	97.9"
Net weight (approx.)	:	43,500 lbs
Hydraulic oil capacity	:	150 gallons
Belt Size	:	BLUE URE (3.4-3.8MM THICK) 78" X 560"
Conveyor Belt Size	:	2 PLY GREEN ZIPPER 72" X 172"
Press Speed	:	12 spm w/2" stroke and 60" feed

Figura 7 Tabla general de especificaciones de máquina Schwabe SR230 48408

Al consultar el manual de operación y hacer consulta con el fabricante de la máquina, se concluye que esta es capaz de realizar el trabajo que se requiere.

2.4 Referencias a cortar

Se consideran las 42 referencias del proyecto VW 326 (Volkswagen Tiguan) para ser cortadas en Grupo Antolín Tlaxcala, para ello, considerando que las piezas del lado izquierdo y del lado derecho son en espejo (a excepción de los descansabrazos costurados) se requieren 5 herramientas de corte, los cuales se enuncian a continuación:

- 1) Inserto Delantero
- 2) Inserto Trasero
- 3) Descansabrazos lado Conductor
- 4) Descansabrazos lado Pasajero
- 5) Descansabrazos traseros

Cada uno de estos herramientas debe ser capaz de cortar formatos tanto en tela como en vinil ya que cuentan con versiones en ambos materiales.

2.5 Análisis de ahorro

Considerando los costos implicados y los volúmenes de venta proyectados para 2022, se obtiene el siguiente ahorro estimado:

TOTAL Ahorro USD	\$	108,649.79
TOTAL Ahorro MXP	\$	2,154,144.97
Gastos Instalación	\$	586,500.00
Profit	\$	1,567,644.97

Tabla 1 Análisis de ahorro total

En resumen, en caso de mantenerse los volúmenes de ventas durante 2022 se espera obtener un ahorro anual de \$2,154,144.97 MXN, con lo que, descontando los gastos de instalación y puesta en marcha, al final de 2022 se tendrá una ganancia de \$1,567,644.97 MXN.

2.6 Análisis de capacidad

Considerando las referencias antes mencionadas y los herramientas de corte con los que cuenta el proveedor que hace los cortes, se realiza el siguiente cálculo de capacidad:

Herramiental	Componente	Volumen semanal	Volumen Anual	Golpes/semana	Tiempo de desarme/ (min)	Tiempo de desarme/ semanal (min)	Cambios de rollo	Tiempo de cambio (m)	Peso/ hora	Req de t sem (hr)	Cambios/ semana	Cambios/ Herram
INSERTO	WX32E_H REE VSATZ_S OFF_FORM_TI_AWSCH	2875	8998	32.49	0.575	179.65	5.94	26.71	463.28339	25.05	5	1.300
	WX32E_H L EINSATZ_STOFF_FORM_TITANSCH	2875	8998	32.49	0.575	179.65	5.94	26.71	463.28339			
	WX32E_H REE VSATZ_S OFF_FORM_LS_ORNGREY	88	4202	14.59	0.575	8.59	0.28	1.15	463.28339			
	WX32E_H L EINSATZ_STOFF_FORM_ETCRMBREY	88	4202	14.59	0.575	8.59	0.28	1.15	463.28339			
	WX326_H RE EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	3669	177094	64.91	0.575	353.57	15.23	73.02	441.031082			
	WX326_H LI EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	3669	177094	64.91	0.575	353.57	15.23	73.02	441.031082			
	WX326_H RE EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	400	20172	70.04	0.575	40.27	1.85	8.32	441.031082			
	WX326_H LI EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	400	20172	70.04	0.575	40.27	1.85	8.32	441.031082			
	WX326_H RE EINSATZ_PVC_FORM_KONSETTE	404	19980	67.29	0.575	38.69	1.78	7.99	441.031082			
	WX326_H LI EINSATZ_PVC_FORM_KONSETTE	404	19980	67.29	0.575	38.69	1.78	7.99	441.031082			
	WX326_H RE EINSATZ_PVC_FORM_CINAYMON	113	5438	15.88	0.575	10.85	0.50	2.24	441.031082			
	WX326_H LI EINSATZ_PVC_FORM_CINAYMON	113	5438	15.88	0.575	10.85	0.50	2.24	441.031082			
DELANTERO	WX32E_Y RE EINSATZ_S OFF_FORM_T_AWSCH	2875	8998	367.80	0.671	179.65	4.28	19.19	480.592927	22.62	5	1.083
	WX32E_Y LI EINSATZ_S OFF_FORM_TI_AWSCH	2875	8998	367.80	0.671	179.65	4.28	19.19	480.592927			
	WX32E_Y RE EINSATZ_S OFF_FORM_LS_ORNGREY	88	4202	12.51	0.671	8.59	0.20	0.90	480.592927			
	WX32E_Y LI EINSATZ_S OFF_FORM_LS_ORNGREY	88	4202	12.51	0.671	8.59	0.20	0.90	480.592927			
	WX326_VO RE EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	3389	152658	484.10	0.671	324.75	10.76	48.41	463.153135			
	WX326_VO LI EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	3389	152658	484.10	0.671	324.75	10.76	48.41	463.153135			
	WX326_VO RE EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	400	20172	60.03	0.671	40.27	1.33	6.00	463.153135			
	WX326_VO LI EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	400	20172	60.03	0.671	40.27	1.33	6.00	463.153135			
	WX326_VO RE EINSATZ_PVC_FORM_KONSETTE	404	19980	57.68	0.671	38.69	1.28	5.77	463.153135			
	WX326_VO LI EINSATZ_PVC_FORM_KONSETTE	404	19980	57.68	0.671	38.69	1.28	5.77	463.153135			
	WX326_VO RE EINSATZ_PVC_FORM_CINAYMON	113	5438	15.19	0.671	10.85	0.36	1.52	463.153135			
	WX326_VO LI EINSATZ_PVC_FORM_CINAYMON	113	5438	15.19	0.671	10.85	0.36	1.52	463.153135			
DESCANSABRAZOS	WX326_VO RE ARMLEHNE STOFF_FORM_TITAN	390	18798	45.37	0.863	37.41	0.77	3.47	486.959887	6.73	2	0.433
	WX326_VO LI ARMLEHNE STOFF_FORM_TITAN	390	18798	45.37	0.863	37.41	0.77	3.47	486.959887			
	WX326_VO RE ARMLEHNE PVC_FORMAT_TITAN	210	10086	23.35	0.863	20.14	0.58	2.50	471.373556			
	WX326_VO LI ARMLEHNE PVC_FORMAT_TITAN	210	10086	23.35	0.863	20.14	0.58	2.50	471.373556			
	WX326_VO RE ARMLEHNE PVC_FORMAT_STORM	317	15328	31.25	0.863	30.40	0.87	3.92	471.373556			
	WX326_VO LI ARMLEHNE PVC_FORMAT_STORM	317	15328	31.25	0.863	30.40	0.87	3.92	471.373556			
	WX326_VO RE ARMLEHNE PVC_FORMAT_TITAN	49	2324	3.98	0.863	4.64	0.13	0.50	471.373556			
	WX326_VO LI ARMLEHNE PVC_FORMAT_TITAN	49	2324	3.98	0.863	4.64	0.13	0.50	471.373556			
	WX326_VO RE ARMLEHNE STOFF_FORM_TITANSCH	344	545.9	149.35	0.863	128.61	2.48	11.15	489.159722			
	WX326_VO LI ARMLEHNE STOFF_FORM_TITANSCH	344	545.9	149.35	0.863	128.61	2.48	11.15	489.159722			
	WX326_VO RE ARMLEHNE STOFF_FORM_TITANSCH	2603	124935	205.20	0.863	249.44	5.67	30.00	475.032942			
	WX326_VO LI ARMLEHNE STOFF_FORM_TITANSCH	2603	124935	205.20	0.863	249.44	5.67	30.00	475.032942			
DESCANSABRAZOS	WX326_VO RE ARMLEHNE STOFF_FORM_STORMGREY	251	11075	25.64	0.863	22.11	0.59	2.55	475.032942	14.61	3	0.650
	WX326_VO LI ARMLEHNE STOFF_FORM_STORMGREY	251	11075	25.64	0.863	22.11	0.59	2.55	475.032942			
	WX326_VO RE ARMLEHNE STOFF_FORM_TITAN	2095	32555	221.65	0.863	104.95	2.07	9.31	488.817892			
	WX326_VO LI ARMLEHNE STOFF_FORM_TITAN	2095	32555	221.65	0.863	104.95	2.07	9.31	488.817892			
	WX326_VO RE ARMLEHNE STOFF_FORM_TITAN	390	18798	45.37	0.863	37.41	0.74	3.52	488.817892			
	WX326_VO LI ARMLEHNE STOFF_FORM_TITAN	390	18798	45.37	0.863	37.41	0.74	3.52	488.817892			
	WX326_VO RE ARMLEHNE PVC_FORMAT_TITAN	1728	82960	191.04	0.863	165.63	4.53	20.40	473.805452			
	WX326_VO LI ARMLEHNE PVC_FORMAT_TITAN	1728	82960	191.04	0.863	165.63	4.53	20.40	473.805452			
	WX326_VO RE ARMLEHNE PVC_FORMAT_STORM	45	2324	3.98	0.863	4.64	0.13	0.57	473.805452			
	WX326_VO LI ARMLEHNE PVC_FORMAT_STORM	45	2324	3.98	0.863	4.64	0.13	0.57	473.805452			

Tabla 2 Análisis de capacidad de cortadora

Tomando en cuenta estos datos, se tiene que el tiempo requerido para cumplir el requerimiento semanal de formatos es de 98 horas de 126 horas disponibles por semana (28 horas adicionales disponibles a la semana).

2.7 Teoría del indicador OEE

El OEE es un indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial, y que se utiliza como una herramienta clave dentro de la cultura de mejora continua. Sus siglas corresponden al término inglés “Overall Equipment Effectiveness” o “Eficacia Global de Equipos Productivos”.

Este indicador se calcula de la siguiente manera:

$$OEE = \text{Indicador de Calidad} \times \text{Indicador de Eficiencia} \times \text{Indicador de Disponibilidad}$$

Ecuación 1 Fórmula para el cálculo del OEE

Donde:

Indicador de calidad: Porcentaje de piezas buenas producidas respecto al total de la producción.

$$\text{Indicador de Calidad} = \frac{\text{Piezas buenas}}{\text{Total de piezas producidas}} \times 100$$

Ecuación 2 Fórmula para el cálculo del Indicador de Calidad

Indicador de eficiencia: Porcentaje de piezas totales producidas respecto a las piezas teóricas.

$$\text{Indicador de Eficiencia} = \frac{\text{Total de piezas producidas}}{\text{Horas trabajadas} \times \text{Rate de producción teórico}} \times 100$$

Ecuación 3 Fórmula para el cálculo del Indicador de Eficiencia

Indicador de disponibilidad: Porcentaje de tiempo productivo comparado contra el tiempo de producción planeado.

Indicador de Disponibilidad

$$= \frac{\text{Tiempo de producción planeado} - (\text{Tiempo de averías} + \text{Paros no programados})}{\text{Tiempo de producción planeado}} \times 100$$

Ecuación 4 Fórmula para el cálculo del Indicador de Calidad

Para entender un poco mejor el cálculo, veamos el siguiente ejemplo:

Una empresa que produce baleros quiere saber el valor de su OEE del día anterior, la empresa produjo piezas durante 16 horas, se tuvo una producción de 18,547 piezas, de las cuales se tuvieron 17,255 piezas buenas, el rate de producción es de 1250 piezas por hora, y solo se tuvo un paro de 2.5 horas por una avería.

$$\begin{aligned} \text{Indicador de Calidad} &= \frac{17,255}{18,547} \times 100 = 93\% \\ \text{Indicador de Eficiencia} &= \frac{18,547}{16 \times 1,250} \times 100 = 92\% \end{aligned}$$

$$\text{Indicador de Disponibilidad} = \frac{16 - (2.5 + 0)}{16} \times 100 = 84\%$$

$$\text{OEE} = 93\% \times 92\% \times 84\% = 71\%$$

Para saber si el OEE obtenido es correcto o no, podemos considerar lo siguiente: 100% de OEE significa una producción perfecta, sin piezas malas, ni averías y produciendo las piezas planeadas en el tiempo planeado.

85% de OEE es considerado como un resultado de un proceso de clase mundial, muchas empresas toman este valor como referencia.


60% de OEE es un valor típico en empresas medianas y pequeñas, pero es un indicador de que hay mucha oportunidad para mejorar.

Teniendo esto en consideración, podemos decir que el OEE obtenido muestra áreas de oportunidad y que el proceso se encuentra lejos del estándar mundial.

3. DESARROLLO

3.1 Preparativos para la importación de la máquina

Como lo dictan las políticas internas de la empresa, se debe realizar el análisis de modificación de producto-proceso, para esto se tiene una serie de reuniones con las áreas de ingeniería, seguridad y salud en el trabajo, calidad, logística y el área comercial para tomar la decisión. Después de revisar todos los datos se decide aprobar la propuesta y comenzar los trabajos para tener la máquina en Grupo Antolín Tlaxcala y se plantean acciones y fechas para mitigar los posibles riesgos.



ANTOLIN
GRUPO

Nº TLX-AMPP-TRANS 04

FECHA: 15.07.21

HOJA 1 DE 1

ANÁLISIS DE MODIFICACIÓN PRODUCTO-PROCESO

TIPO MODIFICACIÓN: PRODUCTO PROCESO

ORIGEN MODIFICACIÓN: INTERNO EXTERNO / CLIENTE

MOTIVO:

Grupo Antolin

EMPRESA: Transfeencia de maquina de corte Schwabe de GA Arteaga a CA Tlaxcala

FECHA EMISIÓN: 15.07.21

B. DATOS DEL PRODUCTO - PROCESO

REFERENCIA PRODUCTO:	Referencias Tiquan Insertos y descansabrazos
DENOMINACIÓN:	Ferrosos Insertos, descansabrazos y seat backs
NIVEL ING./FECHA REVISIÓN/NIVEL DEL SOFTWARE / HARDWARE:	Segun dibujo
PROCESO:	Corta de Formatos
PROYECTO:	Tiquan_326 / Audi 426
CLIENTE:	Volkswagen / Audi

C. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La modificación interna consiste en transferir la maquina de corte de formatos Schwabe de Grupo Antolin Arteaga a Grupo Antolin Tlaxcala, con el objetivo de cortar los formatos de insertos y descansabrazos Tiquan as como los formatos de seat back Audi

D. ANÁLISIS PRELIMINAR

Es necesario definir las instalaciones requeridas para la maquina, medios auxiliares, herramientas, herramientas a utilizar, capacidad de maquina, nuevas referencias de formatos

¿Es viable en este estado preliminar el avance de la Propuesta de Modificación? SI NO

Nº de Modificación: Transfeencia Schwabe

Firma del Resp. de Ingeniería Producto / Ingeniería Empresa:

FECHA: 15.07.21

E. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO - FACTIBILIDAD -

PGS	CONCEPTO	AFECTADA		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESP.	FECHA	COSTES ASOCIADOS
		SI	NO					
1	Modificación de Producto requiere modificación de los Medios de Fabricación / Control / Platos / CAD / Piezas Prototipo	IP	X	Dibujos con referencias erróneas	Actualización de dibujos	Móises M	cw/47	SI
		C	X					
		L	X					
		I	X					
		IP	X					
		L	X					
2	¿La modificación requiere cambiar la identificación del producto y/o sistemas Comunicar?	I	X	Creación de nuevas Referencias	Asegurar Referencias por Sertti PT Componente Formato	Gebralia S	cw/43	NO

Figura 8 Extracto del documento de Análisis de modificación

4.	¿La modificación de Proceso implica modificación de Producto o viceversa?		Proceso no definido	A	Realizar modificaciones en las instalaciones para el	Santiago Q	CW 47	SI
		IP	X					
5.	¿Requiere de prueba funcional y/o ensayos antes de la aprobación de la modificación?	C	X					
		L	X					
		I	X	A	Realizar pruebas de funcionamiento de máquina	Santiago Q	CW 32	SI
6.	¿Genera variación en los precios de componentes o productos?	IP	X					
		L	X					
		I	X	M	Estimación de precios	Gabriel S	CW 30	NO
7.	Se repercute costo a Cliente.	AM	X					
8.	¿La modificación afecta a la Capacidad Productiva actual?	I	X					
		IP	X	M	Falla de Capacidad productiva	Pedro R	CW 27	SI
9.	¿La modificación afecta a Características SIR?	I	X					
10.	¿Hay nuevos requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Los trabajadores requieren formación adicional al respecto?	RS	X	M	Falta de comunicación de riesgos	Daniel R	CW 50	NO
11.	¿Hay nuevos requisitos relacionados con el Medio Ambiente y/o la Energía? ¿Los trabajadores requieren formación adicional al respecto?	RMRE	X	M	Falta de información respecto a disposición de residuos de material	Marisela A	CW 50	NO
12.	Otros conceptos se pueden añadir	A definir	X					

COMENTARIOS		Acuerdo
COSTE TOTAL INVERSIONES	I	Acuerdo
COSTE PRODUCTO MODIFICADO	I	Acuerdo







DECISIÓN FINAL / APROBACIÓN					
CONFORME AÑO: Firma: 	CONFORME SIN: Firma: 	CONFORME SIN: Firma: 	CONFORME SIN: Firma: 	CONFORME SIN: Firma: 	CONFORME SIN: Firma: 
Fecha: 15.07.2021	Fecha: 15.07.2021	Fecha: 15.07.2021	Fecha: 15.07.2021	Fecha: 15.07.2021	Fecha: 15.07.2021
DPTO. CALIDAD	DPTO. LOGISTICA	DPTO. INGENIERIA	COMERCIAL	GERENTE DE LA EMPRESA Firma obligatoria a la Modificación afecta a Características de SIR.	

Figura 9 Extracto del documento de Análisis de modificación

Para iniciar con las actividades, se realiza un plan con fechas definidas para para acción, el cual contempla la compra, validación de la máquina, preparación del área donde se colocará, compra de auxiliares y herramientas de corte, primeras pruebas e inicios de producción de cada referencia. Consultar las figuras 6 a 9 para ver el desglose de las actividades y fechas de cumplimiento (en semanas) de cada una de ellas.




Figura 10 Timming de actividades-1




Figura 11 Timming de actividades-2

TRANSFERENCIA DE MAQUINA SCHWABE




Figura 12 Timing de actividades-3

3.2 Validación de máquina en planta Arteaga y recepción en planta Tlaxcala

Para la correcta validación del funcionamiento de la máquina se realizaron 2 visitas a la planta de Grupo Antolín Arteaga. Durante la primera visita se realizó un levantamiento general del estado de la máquina y durante la segunda visita se realizó una corrida larga de producción con materiales de Grupo Antolín Tlaxcala para validar el comportamiento de estos durante el corte y se realizó el embarque de la máquina hacia Tlaxcala.

Durante estas validaciones se evaluaron los siguientes puntos:

Checklist de validación de máquina cortadora de formatos		
1	Las seguridades de la máquina funcionan correctamente conforme lo marca el manual de operaciones (paros de emergencia, sensores magnéticos)	OK
2	Máquina libre de fugas de aceite y de aire	OK
3	La máquina realiza ciclos en modo automático	OK
4	La máquina es capaz de realizar ciclos en automático durante 4 horas continuas (sin cortar material)	OK
5	La máquina es capaz de realizar una producción de 4 horas continuas, únicamente parando para realizar cambios de rollo	OK
6	Las piezas producidas cumplen con la especificación dimensional	OK
7	Las piezas producidas cumplen con el aspecto visual requerido	OK
8	Las piezas producidas son utilizables (vendibles)	OK
9	La máquina se encuentra conectada de acuerdo al manual de operación (sin componentes puenteados o modificados)	OK
10	La máquina se encuentra libre de golpes, raspones o cualquier daño visible	OK
11	Todos los componentes para el cambio de herramental de corte funcionan de manera adecuada	OK
12	Se cuenta con respaldo de la última versión del programa del PLC y HMI	OK
13	El tiempo ciclo del proceso de corte es menor a 50 segundos	OK

Figura 14 Checklist de validación de máquina de corte



Figura 15 Traslado de máquina a transporte



Figura 16 Preparación de transporte para embarque de máquina



Figura 12 Máquina sobre plataforma de transporte



Figura 13 Máquina en transporte lista para ser trasladada

En paralelo, y de acuerdo al plan propuesto, se comenzó con los trabajos de adaptación del área donde se ubicará la máquina. Se realizó el pulido del piso, adecuaciones eléctricas, instalación de luces. El área queda lista para la llegada de la máquina.




Figura 14 Recopilación de imágenes del antes y después de la llegada e instalación de la máquina a Grupo Antolín Tlaxcala

Al terminar la instalación, se procede a realizar movimientos en vacío de la máquina, obteniendo resultados positivos. La máquina se encuentra lista para empezar el ajuste de los herramientas de corte.

3.3 Herramientales de corte

En un principio, se consideró comprar los dados de corte a “Industrias Vegas” (proveedor que realiza los cortes de formatos), sin embargo, sus herramientas no son compatibles con nuestra máquina debido al tamaño de los mismos (son más pequeños).

Se realiza el procedimiento de cotización con 3 proveedores para tomar la decisión respecto a quien será el encargado de la fabricación de los dados. A continuación, se muestra una tabla comparativa entre los proveedores evaluados:

Proveedor	Precio	Calidad del herramental	Servicio al cliente
Suajes Sardaña	1	2	3
Ontario Die	2	1	1
Servisuajes	3	3	2

Tabla 3 Comparativa de posibles proveedores para la fabricación de los herramentales de corte

Para la tabla se realizó una evaluación en cada uno de los factores analizados, se evaluó a manera de ranking, es decir, el número 1 es el mejor proveedor en el rubro evaluado y el número 3 es el peor. Para la evaluación de precio se consideran las cotizaciones por todos los herramentales requeridos. Para la calidad del herramental se pidieron fotografías a los proveedores de trabajos semejantes y lista de materiales a utilizar para la fabricación de los herramentales. Para el servicio al cliente, se evaluó el tiempo de respuesta a las peticiones realizadas, así como la calidad de las mismas. Cabe mencionar que el proveedor “Suajes Sardaña” fue quien construyó los herramentales con los que “Industrias Vegas” realiza los cortes de nuestros formatos, y “Ontario Die” fabricó varios herramentales para otras plantas de Grupo Antolín, incluidos los utilizados durante la validación de la máquina en planta Arteaga. Considerando todos estos factores, se decide trabajar con “Ontario Die” para la fabricación de los herramentales.

Considerando las especificaciones de la máquina, el proveedor realiza la siguiente propuesta:

Referencia	Nombre de Nesting	Cantidad de Jobs	Tonelaje Requerido	Largo de nesting pulg	Largo Nesting cms	Ancho de nesting pulg	Ancho nesting cms
Rear Insert	AA-00163578-F-VW 326 PVC FORMAT REAR INSERT	7	94	29.17	74.0918	57.66	146.46
Front Insert	AA-00163536-F-VW 326 PVC FORMAT FRONT	14	166	47.15	119.761	52.68	133.81
Front Armrest Driver	AA-00156512-C-VW326_PVC FORMAT FRONT ARMREST DRIVER	18	148	32.64	82.9056	57.37	145.72
Rear Armrest	AA-00156515-C-VW 326 PVC FORMAT REAR ARMREST	18	184	43.23	109.8042	53.84	136.75
Front Armrest Passenger	AA-00156646-C-VW326 PVC FORMAT FRONT PASSENGER ARMREST	18	172	40.4	102.616	56.21	142.77

Tabla 4 Propuesta de herramentales de corte

El tener una máquina con mayor capacidad respecto a la que tiene Industrias Vegas, nos permite realizar optimizaciones en los acomodos y la cantidad de cavidades de cada herramental, la siguiente tabla muestra las diferencias en cada caso:

Herramental	Cavidades Vegas	Cavidades Propuesta	Diferencia
INSERTO TRASERO	6	7	1
INSERTO DELANTERO	7	14	7
DESCANSABRAZOS DELANTEROS	9	18	9
DESCANSABRAZOS TRASEROS	9	18	9
DESCANSABRAZOS DELANTEROS	9	18	9

Tabla 5 Comparación de número de cavidades entre herramientas de Industrias Vegas vs propuesta de Ontario Die

En todos los casos, se tiene una diferencia positiva en el número de cavidades, lo que representa una reducción en el número de golpes por semana, disminución en la merma de material y un tiempo menor para producir el requerimiento semanal.

Herramental	Componente	Part no. Componente	Planeado	Real	Diferencia	Planeado	Real	Diferencia
			Cavidades	Cavidades		Golpes/semana	Golpes/semana	
INSERTO TRASERO	VW326 HI RE EINSATZ_STOFF_FORM_TITANSCH	100112091-01	6	7	1	312.43	267.80	-44.63
	VW326 HI LI EINSATZ_STOFF_FORM_TITANSCH	100112092-01	6	7	1	312.43	267.80	-44.63
	VW326 HI RE EINSATZ_STOFF_FORM_STORMGREY	100112091-02	6	7	1	14.59	12.51	-2.08
	VW326 HI LI EINSATZ_STOFF_FORM_STORMGREY	100112092-02	6	7	1	14.59	12.51	-2.08
	VW326 HI RE EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	109140581-01	6	7	1	614.91	527.07	-87.84
	VW326 HI LI EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	109140582-01	6	7	1	614.91	527.07	-87.84
	VW326 HI RE EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	109140581-02	6	7	1	70.04	60.03	-10.01
	VW326 HI LI EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	109140582-02	6	7	1	70.04	60.03	-10.01
	VW326 HI RE EINSATZ_PVC_FORM_NOISETTE	174101781-005	6	7	1	67.29	57.68	-9.61
	VW326 HI LI EINSATZ_PVC_FORM_NOISETTE	174101782-005	6	7	1	67.29	57.68	-9.61
INSERTO DELANTERO	VW326 VO RE EINSATZ_STOFF_FORM_TITANSCH	100112081-01	7	14	7	267.80	133.90	-133.90
	VW326 VO LI EINSATZ_STOFF_FORM_TITANSCH	100112082-01	7	14	7	267.80	133.90	-133.90
	VW326 VO RE EINSATZ_STOFF_FORM_STORMGREY	100112081-02	7	14	7	12.51	6.25	-6.25
	VW326 VO LI EINSATZ_STOFF_FORM_STORMGREY	100112082-02	7	14	7	12.51	6.25	-6.25
	VW326 VO RE EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	109140571-01	7	14	7	484.10	242.05	-242.05
	VW326 VO LI EINSATZ_PVC_FORM_TITANSCHWAR	109140572-01	7	14	7	484.10	242.05	-242.05
	VW326 VO RE EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	109140571-02	7	14	7	60.03	30.02	-30.02
	VW326 VO LI EINSATZ_PVC_FORM_STORMGREY	109140572-02	7	14	7	60.03	30.02	-30.02
	VW326 VO RE EINSATZ_PVC_FORM_NOISETTE	174101791-005	7	14	7	57.68	28.84	-28.84
	VW326 VO LI EINSATZ_PVC_FORM_NOISETTE	174101792-005	7	14	7	57.68	28.84	-28.84
DESCANSABRAZOS DELANTEROS	VW326 VO RE EINSATZ_PVC_FORM_CINAMMON	174101791-006	7	14	7	16.19	8.09	-8.09
	VW326 VO LI EINSATZ_PVC_FORM_CINAMMON	174101792-006	7	14	7	16.19	8.09	-8.09
	VW326 VO RL-RE ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	100112101-01	9	18	9	43.37	21.69	-21.69
	VW326 VO LL-LI ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	100112102-01	9	18	9	121.65	60.83	-60.83
	VW326 VO RL-RE ARMLEHNE_PVC_FORMAT_TITAN	109140591-01	9	18	9	23.35	11.67	-11.67
	VW326 VO LL-LI ARMLEHNE_PVC_FORMAT_TITAN	109140592-01	9	18	9	192.04	96.02	-96.02
DESCANSABRAZOS TRASEROS	VW326 VO RL-RE ARMLEHNE_PVC_FORMAT_STORM	109140591-02	9	18	9	35.25	17.62	-17.62
	VW326 VO LL-LI ARMLEHNE_PVC_FORMAT_STORM	109140592-02	9	18	9	5.38	2.69	-2.69
	VW326 HI RE ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITANSCH	100112111-01	9	18	9	149.35	74.68	-74.68
	VW326 HI LI ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITANSCH	100112112-01	9	18	9	149.35	74.68	-74.68
	VW326 HI RE ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITANSCH	109140601-01	9	18	9	289.20	144.60	-144.60
DESCANSABRAZOS DELANTEROS	VW326 HI LI ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITANSCH	109140602-01	9	18	9	289.43	144.72	-144.72
	VW326 HI RE ARMLEHNE_STOFF_FORM_STORMGRE	109140601-02	9	18	9	25.64	12.82	-12.82
	VW326 HI LI ARMLEHNE_STOFF_FORM_STORMGRE	109140602-02	9	18	9	25.64	12.82	-12.82
	VW326 VO LL-RE ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	100173611-01	9	18	9	121.65	60.83	-60.83
	VW326 VO RL-LI ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	100173612-01	9	18	9	43.37	21.69	-21.69
	VW326 VO LL-RE ARMLEHNE_PVC_FORMAT_TITAN	109014431-01	9	18	9	192.04	96.02	-96.02
DESCANSABRAZOS DELANTEROS	VW326 VO RL-LI ARMLEHNE_PVC_FORMAT_TITAN	109014432-01	9	18	9	23.35	11.67	-11.67
	VW326 VO LL-RE ARMLEHNE_PVC_FORMAT_STORM	109014431-02	9	18	9	5.38	2.69	-2.69
	VW326 VO RL-LI ARMLEHNE_PVC_FORMAT_STORM	109014432-02	9	18	9	35.25	17.62	-17.62

Tabla 6 Comparativa entre número de cavidades y golpes por semana entre lo planeado originalmente contra lo esperado con los nuevos herramientas de corte

En este comparativo podemos ver el desglose por número de parte y la diferencia de golpes por semana entre la propuesta inicial contra la propuesta del proveedor, teniendo una diferencia total de 2,067 golpes por semana, lo que representa una diferencia aproximada de 17 horas por semana.

3.4 Puesta a punto de máquina

Al realizar diversas pruebas, notamos que cada material y el sentido en el que se corta la cara vista del formato afectan en gran medida el ajuste fino de cada referencia. Siguiendo las instrucciones del manual de operación, se crea una receta diferente para cada herramental y cada material diferente como se muestra en la siguiente tabla:

Proyecto	Herramental (Molde)	Componente	No. De Receta
Tiguan	AA-00163578-F-VW 326 PVC FORMAT REAR INSERT	VW326 HI LI EINSATZSTOFF FORM TITANSCH	2
Tiguan	AA-00163578-F-VW 326 PVC FORMAT REAR INSERT	VW326 HI RE EINSATZSTOFF FORM TITANSCH	3
Tiguan	AA-00163578-F-VW 326 PVC FORMAT REAR INSERT	VW326 HI LI EINSATZ PVCFORM TITANSCHWAR	4
Tiguan	AA-00163578-F-VW 326 PVC FORMAT REAR INSERT	VW326 HI RE EINSATZ PVC FORM TITANSCHWAR	5
Tiguan	AA-00156515-C-VW 326 PVC FORMAT REAR ARMREST	VW326 HI LI ARMLEHNE STOFF FORM TITANSCH	6
Tiguan	AA-00156515-C-VW 326 PVC FORMAT REAR ARMREST	VW326 HI RE ARMLEHNE STOFF FORM TITANSCH	7
Tiguan	AA-00156515-C-VW 326 PVC FORMAT REAR ARMREST	VW326 HI LI ARMLEHNE PVC FORMT TITANSCH	8
Tiguan	AA-00156515-C-VW 326 PVC FORMAT REAR ARMREST	VW326 HI RE ARMLEHNE PVC FORMT TITANSCH	9
Tiguan	AA-00163536-F-VW 326 PVC FORMAT FRONT	VW326 VO LI EINSATZSTOFF FORM TITANSCH	10
Tiguan	AA-00163536-F-VW 326 PVC FORMAT FRONT	VW326 VO RE EINSATZSTOFF FORM TITANSCH	11
Tiguan	AA-00163536-F-VW 326 PVC FORMAT FRONT	VW326 VO LI EINSATZPVC FORM TITANSCHWAR	12
Tiguan	AA-00163536-F-VW 326 PVC FORMAT FRONT	VW326 VO RE EINSATZPVC FORM TITANSCHWAR	13
Tiguan	AA-00156646-C-VW326 PVC FORMAT FRONT PASSENGER ARMREST	VW326_VO RL-LI ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	14
Tiguan	AA-00156646-C-VW326 PVC FORMAT FRONT PASSENGER ARMREST	VW326_VO LL-RE ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	15
Tiguan	AA-00156646-C-VW326 PVC FORMAT FRONT PASSENGER ARMREST	VW326_VO RL-LI ARMLEHNE_PVC_FORMAT_TITAN	16
Tiguan	AA-00156646-C-VW326 PVC FORMAT FRONT PASSENGER ARMREST	VW326_VO LL-RE ARMLEHNE_PVC_FORMAT_TITAN	17
Tiguan	AA-00156512-C-VW326 PVC FORMAT FRONT ARMREST DRIVER	VW326_VO LL-LI ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	18
Tiguan	AA-00156512-C-VW326 PVC FORMAT FRONT ARMREST DRIVER	VW326_VO RL-RE ARMLEHNE_STOFF_FORM_TITAN	19
Tiguan	AA-00156512-C-VW326 PVC FORMAT FRONT ARMREST DRIVER	VW326VO LL-LI ARMLEHNE PVC FORMAT TITAN	20
Tiguan	AA-00156512-C-VW326 PVC FORMAT FRONT ARMREST DRIVER	VW326_VO RL-RE ARMLEHNE PVC FORMAT TITAN	21

Tabla 7 Recetas creadas para todos los herramentales y materiales a cortar

Con esta tabla de recetas se procede a crearlas considerando los siguientes parámetros:

- 1) Altura de corte: determina la posición final a la que bajan las cuchillas para realizar el corte. Este parámetro tendrá variación dependiendo el material a cortar y el sentido de la cara vista.
- 2) Avance entre cortes: define la distancia en pulgadas que recorre el material después de ser cortado. Este parámetro es el mismo para todas las referencias del mismo dado.

Una vez definidas las recetas, se procede a realizar pruebas con cada herramental y material y lograr el ajuste fino que permita obtener piezas de la calidad requerida. Para lo cual se siguen los siguientes pasos:

1. Realizar cortes en cartón de cada una de las cavidades marcado con que cavidad fue realizado cada corte.
2. Evaluación de cortes de cartón contra dibujo para validar dimensiones del corte.
3. Realizar corrida de 30 piezas con material productivo, separando las piezas de acuerdo a la cavidad con que fueron cortadas.
4. Realizar medición de formatos cortados contra dibujo para validar sus dimensiones.
5. Realizar inspección visual para verificar que la pieza no presenta defectos de apariencia como manchas, marcas, etc.
6. Enviar los formatos cortados para realizar una corrida controlada del siguiente proceso (laminado) para verificar que los formatos producidos son utilizables.
7. Realización de prueba de ensamble en las instalaciones de Grupo Antolín Puebla.

Cavidad 3



Corte OK

Figura 17 Comparativa de corte en cartón de formato de descansabrazos trasero izquierdo

Todas las cavidades de todos los herramentales cumplieron con las características evaluadas, por lo tanto, se libera el proceso de producción de formatos.



Figura 18 Puesta a punto de dado de insertos traseros



Figura 19 Puesta a punto de dado de descansabrazos traseros

Se consigue tener todas las recetas ajustadas de acuerdo al plan visto anteriormente en las figuras 6 a 9.

3.5 Pruebas de ensamble

Una vez que se cuenta con cortes de todas las referencias se procede a realizar pruebas de ensamble, laminando insertos y descansabrazos con dichos formatos y ensamblándolos para validar su condición. A continuación, se pueden ver imágenes de dichas pruebas.




Figura 20 Comparativa entre cortes de Industrias Vegas vs Cortes realizados en Grupo Antolín Tlaxcala

Se aprecia una pequeña diferencia de tamaño entre ambas versiones de formatos, ambas se encuentran dentro de las tolerancias que marca el dibujo de la pieza.



Figura 21 Prueba de ensamble con combinación de formatos de Industrias Vegas y Grupo Antolín Tlaxcala

Las piezas fueron inspeccionadas y validadas por el área de calidad, por lo que se determina que la diferencia de tamaños entre los formatos no es un factor que afecte al ensamble.

3.6 Documentación de apoyo al proceso

Una vez que se validó que las piezas producidas son adecuadas, es momento de realizar la documentación necesaria para asegurar que los formatos se produzcan de manera correcta, cuidando la calidad, seguridad de los operadores y mantenimiento de la máquina y herramientas. Por sistema de Grupo Antolín, los documentos que deben estar disponibles para que una línea de producción pueda funcionar son los que se muestran en la imagen siguiente:


 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE APOYO AL PROCESO			N°: ING-TLX-RDAP-041021 REVISIÓN: 0 PÁGINA FECHA: 04/10/2021 1/1		
PROCESO: CORTES DE FORMATOS		PRODUCTO: VARIOS	EMITIDO POR: S. QUINTANILLA		
POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (RECOMENDADA) FÍSICAMENTE EN PAPEL O PANTALLA		
			ZONA DE TRABAJO DEL LÍDER DEL PROCESO (VISUALIZADO)	PUESTO DE TRABAJO DEL OPERARIO (VISUALIZADO)	DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE SÓLO PARA CONSULTA PARA EL LÍDER DEL PROCESO (NO VISUALIZADO)
5	I-P123-D	Definición y Registro de Mantenimiento Primario		X	
6	I-P104-C	Alerta de Calidad		X	
7	I-P09-II-B	Registro Rechazo Interno por turno			X
8	I-P09-A	Relación de Documentación de Apoyo al Proceso			X
9	-	Parámetros del Proceso (si hay alguno)			X
10	-	Registro Cambio de Parámetros del Proceso			X
13	I-P061-N	Diagrama de Proceso			X
14	I-P061-S	Relación de Anti-Errores			X
15	I-CAB9-01-D	Medios y Flujos			X
16	I-CAB9-01-G	Descripción Detallada Proceso (DDP)			X
17	I-P07-II-A	Ficha de Embalaje (Producto Intermedio / Terminado)			X
18	-	Instrucción Segregación de Residuos			X
19	-	Instrucción Cambio de Utillaje			X
20	-	Catálogo de Defectos (para formación)			X
21	-	Añadir otros según necesidad			X
22	I-P111-A	Ficha de Seguridad			X
23		Estado de Referencia 5S			X

Figura 22 Relación de documentación de apoyo al proceso

El documento del cual nacen y dependen el resto de los documentos es el AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla), que a pesar de no aparecer en el formato debido a que no es un documento de consulta para los operadores, es a partir de este documento que se inicia el análisis y de donde surgen el resto de documentos. Para la creación de este documento, nos basamos en documentos semejantes de otras plantas del grupo.



AMFE DE PROCESO

AFECTADO POR CARACTERÍSTICAS DE: **SEGURIDAD** **REGLEMENTACIÓN**

RFAS PRODUCTO Vario 5, ver listado
PRODUCTO - PROYECTO Corte de formater
UNIDAD DE INGENIERÍA Vario 5, ver listado
CLIENTE Audi / VW

AMFE DE PROCESO

EFECTUADO POR Vario 5, ver listado
FECHA 08-04-22
APROBADO / PILOTO AMFE:

REVISIÓN Nº: 2
CAUSAS AMFE: 3. QUINTA MILLA

EQUIPO AMFE
 Santiago Quintanilla Ing. Manufactura
 Cynthia Cudillar Ing. Producto
 Miguel Lopez Coord. Producción
 Manuel Utrillos Mantenimiento
 Arturo Garcia Ing. Calidad
 Salvador Garcia Monto Moldes
 Ulbaldo Mendes Log. Almacén
 Jervantino Muñoz Log. Placación

CAUSAS ANALIZADAS **CAUSAS PEOR QUE OBJETIVO**

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
0	06/04/2021	PRIMERA EMISIÓN
1	05/10/2021	REVISIÓN CON UET
2	08/04/2022	SE AGREGA LA CANTIDAD DE CAPAS A CORTAR

Página 1

CLA - CLASE: "C" = CARACTERÍSTICA CRÍTICA (SEGURIDAD - REGLEMENTACIÓN)
 "H" = CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA - COMODIDAD

Figura 23 Portada de AMEF

OPERACIÓN / REQUISITO PROCESO	PRODUCTO		C	S	C	CAUSAS DEL DEFECTO	D	PROCESO PREVISTO		ACCIONES			RESULTADOS			
	DEFECTOS POTENCIALES	EFECTOS DE DEFECTO						CONTROL DEL PROCESO FREVENCIÓN	CONTROL DEL PROCESO DETECCIÓN	D	IPPR	MEDIDAS PREVIAS	RESP.	PLAZA	S	O
D.10 RECEPCIÓN CE VINIL	Flexibilidad no amable con espaldar exterior	Incumplimiento a regulador	IC	C	1	Problemas legales	1	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Validación en planta de proveedor / certifiado de calidad emitido por proveedor	4	40					
	YOC no cumple con la especificación	Incumplimiento a regulador	IC	C	1	Problemas legales	1	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Validación en planta de proveedor / certifiado de calidad emitido por proveedor	4	40					
	Visibilidad identificada sistema con máscara re-orientación de cámara de visión	A. Ineficacia del sistema con máscara re-orientación de cámara de visión	4	C	2	Sus dos máscaras incorrectas a la línea	2	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Inspección de material de acuerdo a Plan de control HCAB2-05-A	6	48					
	Agrupación	Mala separación	4	C	3	Inconformidad en cliente / Incorrmidad tercer ofinal	3	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Validación de fichas de entrega / Inspección de material de acuerdo a Plan de control HCAB2-05-A	6	72					
	Menor cantidad de bobinas por rollo	A. Ineficacia del sistema con cantidad de material no constante / Asociación a mal manejo	4	C	2	Surtido de cantidad incorrecta a la línea	2	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Inspección de material de acuerdo a Plan de control HCAB2-05-A	6	48					
	Coordenada incorrecta	Mala separación	4	C	2	Inconformidad en cliente / Incorrmidad tercer ofinal	2	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Inspección de material de acuerdo a Plan de control HCAB2-05-A	6	48					
	Esquema de bobinas incorrecto	Mala separación	4	C	2	Inconformidad en cliente / Incorrmidad tercer ofinal	2	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Inspección de material de acuerdo a Plan de control HCAB2-05-A	6	48					
		Diferencia en conectividad	4	C	2	Inconformidad en cliente / Incorrmidad tercer ofinal	2	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Inspección de material de acuerdo a Plan de control HCAB2-05-A	6	48					
		Mala separación	4	C	2	Inconformidad en cliente / Incorrmidad tercer ofinal	2	Seguimiento a los procesos de producción en planta de proveedor	Certificación de calidad del proveedor	6	48					
		Diferencia de bobinas														

Figura 24 Extracto del desarrollo de AMEF de proceso

Una vez que se tienen los posibles modos de falla analizados, considerando desde la recepción del material, transporte a almacén, proceso de almacenaje, transporte a línea de producción y proceso productivo (corte) procedemos a redactar las instrucciones de operación. Se opta por generar una única instrucción debido a que, a pesar de ser piezas diferentes, el proceso será el mismo, con la única diferencia en la cantidad de piezas y tiempos de operación, pero se realizan las anotaciones pertinentes en la instrucción y se hace referencia al documento “Tabla de tiempos por modelo” donde se colocan los tiempos reales por operación.










		Instrucción Puesto Trabajo				VER LISTA DE REFERENCIAS SAP		VER LISTA DE REFERENCIAS SAP		VER LISTA DE REFERENCIAS SAP	
Equipamiento de Seguridad:						Conformar Jefe de Fabricación:		Conformar Jefe de Fabricación:		Conformar Jefe de Fabricación:	
Formas para Soportar Panel Blna, Inyectos y Accesorios para T. gear		Operaciones de Fabricación y Control		Autocontrol		Punto Clave		Tempo por Modelo		Razón Punto Clave / Crecer de Sencencia de Trabajo	
#	DDP / ID	Comentarios	CLF	Método de Control	Frecuencia	Región	Punto Clave	Tempo por Modelo	Razón Punto Clave / Crecer de Sencencia de Trabajo	Razón Punto Clave / Crecer de Sencencia de Trabajo	Razón Punto Clave / Crecer de Sencencia de Trabajo
1	TUX-DOP-CORTES	<p>Limpieza de carro de scrap</p>	<p>ASPECTO VISUAL</p>	<p>VISUAL</p>	<p>1 vez al inicio de turno</p>		<p>Barajar con el carro, esta libra de material a polvo que queda adherido a la tabla, en caso de salir sacarlo limpiar con un paño azul.</p>	60			
2	TUX-DOP-CORTES	<p>Verificar que la receta seleccionada sea la correcta</p>	<p>ASPECTO VISUAL</p>	<p>MANUAL</p>	<p>1 vez al realizar cambio de molde</p>	<p>liberación de Primeras Pisas</p>	<p>Verificar que la receta seleccionada sea la correcta de acuerdo a la ficha de parámetros correspondiente y a su vez revisar los rebalidos</p>	5			<p>Receta seleccionada: #1</p>
3	TUX-DOP-CORTES	<p>Presionar botón azul para iniciar ciclo automático</p>	<p>ASPECTO VISUAL</p>	<p>MANUAL</p>	<p>Cada 3 minutos</p>		<p>Verificar que el botón se ilumina de color azul</p>	3			<p>Botón de inicio de ciclo automático</p>
4	TUX-DOP-CORTES	<p>Tomar un formato de la banda transportadora y sacudir sobre la banda. Si existe material pegado en alguna de las caras de material, retirar con la mano. Si el material sobrante no se puede retirar con las manos, utilizar tijera o deshebrador para cortarlo.</p>	<p>ASPECTO VISUAL</p>	<p>VISUAL</p>	<p>100%</p>		<p>Asegurarse que las piezas de tela que salgan por corte no tengan ninguna defecto como: manchas, mal corte, manchas, arrugas.</p>				<p>Consultar Tabla de tiempos por modelo</p>
5	TUX-DOP-CORTES	<p>Retirar sobrante de tela/minil</p>	<p>ASPECTO VISUAL</p>	<p>VISUAL</p>	<p>100%</p>		<p>Retirar el sobrante de tela y verificar que el sobrante que queda no sea largo ni grueso, si es necesario cortar el sobrante de tela y lo defecto.</p>				<p>Consultar Tabla de tiempos por modelo</p>
		<p>Colocar formatos en mesa de apoyo</p>					<p>Colocar los formatos alineados sobre la mesa</p>				

Figura 25 Extracto de Instrucción de puesto de trabajo

Para obtener la tabla de tiempos, se hicieron varias mediciones periódicas, después de las tomas de tiempo del mes de marzo, la tabla de tiempo queda de la siguiente manera:

		Tabla de tiempos por modelo									
		Tiempo por Modelo									
Operaciones de Fabricación y Control	Seatback	Insero Trasero Tiguan	Descansa brazos Trasero Tiguan	Insero Delantero Tiguan	Descansa brazos Pasajero	Descansa brazos Conductor	Descansa brazos Delantero Izquierdo Superior	Descansa brazos Delantero Derecho Superior	Descansa brazos Delantero Derecho Inferior	Descansa brazos Trasero Superior	Descansa brazos Trasero Inferior
	Tomar un formato de la banda transportadora y sacudir sobre la banda. Si existe material pegado en alguna de las caras del material, retirar con la mano.	5	8	8	8	8	8	8	5	5	5
Retirar sobrante de tela/vinil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Colocar formatos en mesa de apoyo											
Si son formatos de Seatback, colocarlos en su empaque de acuerdo a ficha de embalaje	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Repetir operaciones 4 a 6 hasta tener todos los formatos cortados	16	39	50	39	50	50	66	50	46	24	46

Figura 26 Tabla de tiempos por modelo

Con estos documentos y con las corridas de prueba que se realizaron, se considera que la documentación de apoyo al proceso es correcta y se encuentra lista para el arranque de la producción, esto no quiere decir que en un futuro los documentos no requieran alguna actualización.

Conforme el proceso vaya evolucionando, se generará nueva documentación o se actualizará la actual, buscando siempre la mejora continua y lograr mejores resultados para la empresa.

3.7 OEE de línea de corte

Recordemos que uno de los objetivos de este proyecto es tener un proceso productivo con un OEE mayor a 85%. Una vez que la línea empieza a correr, es necesario medir la eficiencia de la misma, a continuación, se pueden ver los resultados obtenidos por mes en Disponibilidad, Eficiencia y Calidad desde el mes de Octubre (arranque de los primeros modelos) hasta el mes de abril:

Mes	Disponibilidad	Eficiencia	Calidad	OEE
oct-21	95%	88%	90%	75%
nov-21	97%	93%	92%	83%
dic-21	98%	91%	95%	85%
ene-22	97%	94%	96%	88%
feb-22	95%	97%	97%	89%
mar-22	99%	96%	95%	90%
abr-22	98%	97%	97%	92%
Promedio acumulado	97%	94%	95%	86%




Figura 27 Gráfico de OEE desde el inicio del corte de formatos en Grupo Antolín Tlaxcala

Como podemos observar en los datos presentados, todos los rubros han tenido una tendencia ascendente desde el inicio, lo cual es en tanto normal debido a la curva de aprendizaje, tanto del personal operativo, como de los técnicos de mantenimiento y del personal del área de ingeniería encargados del ajuste del proceso. Si bien el promedio histórico de OEE es de 86% (logrando cumplir el objetivo propuesto al inicio de este trabajo) y solo durante los primeros 2 meses se tuvo resultados menores a 85%, la

exigencia dentro de nuestra planta es de un OEE mayor a 90%. Para esto se definen los mínimos en cada parte que compone el indicador, quedando de la siguiente manera:

- Disponibilidad: Mínimo 97%
- Eficiencia: Mínimo 96%
- Calidad: Mínimo 97%

Con estos indicadores aseguramos siempre tener un OEE mayor de 90%.

Si repetimos la tabla considerando que en los de mayo a diciembre de 2022 se obtienen los resultados mínimos tenemos la siguiente tabla:

Mes	Disponibilidad	Eficiencia	Calidad	OEE	
oct-21	95%	88%	90%	75%	Datos reales
nov-21	97%	93%	92%	83%	
dic-21	98%	91%	95%	85%	
ene-22	97%	94%	96%	88%	
feb-22	95%	97%	97%	89%	
mar-22	99%	96%	95%	90%	
abr-22	98%	97%	97%	92%	
may-22	97%	96%	97%	90%	Datos mínimos esperados
jun-22	97%	96%	97%	90%	
jul-22	97%	96%	97%	90%	
ago-22	97%	96%	97%	90%	
sep-22	97%	96%	97%	90%	
oct-22	97%	96%	97%	90%	
nov-22	97%	96%	97%	90%	
dic-22	97%	96%	97%	90%	
Promedio acumulado	97%	95%	96%	88%	

Tabla 8 Tabla proyectando los resultados de OEE a diciembre de 2022

Considerando estos resultados, observamos que, con respecto al objetivo de OEE quedaríamos por debajo en el promedio acumulado, por lo tanto se plantean las siguientes nuevas metas:

- Disponibilidad: Mínimo 98%
- Eficiencia: Mínimo 97%
- Calidad: Mínimo 98%

Considerando que el proceso obtiene esos resultados mínimos durante el resto del 2022 obtenemos la siguiente tabla:

Mes	Disponibilidad	Eficiencia	Calidad	OEE	
oct-21	95%	88%	90%	75%	Datos reales
nov-21	97%	93%	92%	83%	
dic-21	98%	91%	95%	85%	
ene-22	97%	94%	96%	88%	
feb-22	95%	97%	97%	89%	
mar-22	99%	96%	95%	90%	
abr-22	98%	97%	97%	92%	
may-22	98%	97%	98%	93%	Datos mínimos esperados
jun-22	98%	97%	98%	93%	
jul-22	98%	97%	98%	93%	
ago-22	98%	97%	98%	93%	
sep-22	98%	97%	98%	93%	
oct-22	98%	97%	98%	93%	
nov-22	98%	97%	98%	93%	
dic-22	98%	97%	98%	93%	
Promedio acumulado	98%	95%	96%	90%	

Tabla 9 Tabla proyectando los resultados de OEE a diciembre de 2022 considerando los nuevos objetivos

Para lograr estos objetivos es necesario mantener el indicador de disponibilidad y el de eficiencia, pero para la parte de calidad es necesario tomar acciones robustas debido a que aún no se ha logrado el objetivo propuesto, para ello iniciamos haciendo un Pareto de los defectos presentados en la línea de producción, comparamos el costo de las piezas desechadas contra el defecto que presentan y se obtiene la siguiente gráfica:




Figura 28 Pareto de costo de SCRAP vs el defecto que lo genera

Con esta información, se redacta, ejecuta y da seguimiento a un plan de convergencia el cual se puede apreciar a continuación:




Figura 29 Resultados esperados vs resultados reales de acciones de plan de convergencia




Figura 30 Cronograma de actividades de plan de convergencia

Los cumplimientos de estas acciones nos llevarán a que a partir de semana 27 (julio 2022) tengamos un nivel de SCRAP de 1.6%, lo que nos garantiza estar dentro del objetivo de planta (OEE por arriba de 90%) y logrando cumplir la meta del indicador de OEE en el promedio acumulado.

3.8 Comparación entre capacidad real contra capacidad planeada

Haciendo una pequeña comparación entre los valores reales y los planeados, revisados en el tema 2.6 de este trabajo, podemos ver positivos en todos los modelos como se muestra a continuación:

Herramiental	Componente	Part no. Componente	Planeado		Real		Planeado		Real		Planeado		Real	
			Cavidades	Diferencia	Golpes/semana	Diferencia	Piezas por hora	Diferencia	Piezas por hora	Diferencia	Horas de producción / semana	Diferencia		
Herramiental	INSERTO TRASERO	100112081-01	6	7	312.43	267.80	-44.63	720.000	840.000	120.00	2.604	2.232	-0.37	
		100112082-01	6	7	312.43	267.80	-44.63	720.000	840.000	120.00	2.604	2.232	-0.37	
		100112091-02	6	7	14.59	12.51	-2.08	720.000	840.000	120.00	0.122	0.104	-0.02	
		100112092-02	6	7	14.59	12.51	-2.08	720.000	840.000	120.00	0.122	0.104	-0.02	
		109140581-01	6	7	614.91	527.07	-87.84	720.000	840.000	120.00	5.124	4.392	-0.73	
		109140582-01	6	7	614.91	527.07	-87.84	720.000	840.000	120.00	5.124	4.392	-0.73	
		109140581-02	6	7	70.04	60.03	-10.01	720.000	840.000	120.00	0.584	0.500	-0.08	
		109140582-02	6	7	70.04	60.03	-10.01	720.000	840.000	120.00	0.584	0.500	-0.08	
		174101781-005	6	7	67.29	57.68	-9.61	720.000	840.000	120.00	0.561	0.481	-0.08	
		174101782-005	6	7	67.29	57.68	-9.61	720.000	840.000	120.00	0.561	0.481	-0.08	
		174101781-006	6	7	18.88	16.19	-2.70	720.000	840.000	120.00	0.157	0.135	-0.02	
		174101782-006	6	7	18.88	16.19	-2.70	720.000	840.000	120.00	0.157	0.135	-0.02	
		100112081-01	7	14	267.80	133.90	-133.90	840.000	1680.000	840.00	2.232	1.116	-1.12	
		100112082-01	7	14	267.80	133.90	-133.90	840.000	1680.000	840.00	2.232	1.116	-1.12	
		100112081-02	7	14	12.51	6.25	-6.25	840.000	1680.000	840.00	0.104	0.052	-0.05	
		100112082-02	7	14	12.51	6.25	-6.25	840.000	1680.000	840.00	0.104	0.052	-0.05	
		109140571-01	7	14	484.10	242.05	-242.05	840.000	1680.000	840.00	4.034	2.017	-2.02	
		109140572-01	7	14	484.10	242.05	-242.05	840.000	1680.000	840.00	4.034	2.017	-2.02	
109140571-02	7	14	60.03	30.02	-30.02	840.000	1680.000	840.00	0.500	0.250	-0.25			
109140572-02	7	14	60.03	30.02	-30.02	840.000	1680.000	840.00	0.500	0.250	-0.25			
174101791-005	7	14	57.68	28.84	-28.84	840.000	1680.000	840.00	0.481	0.240	-0.24			
174101792-005	7	14	57.68	28.84	-28.84	840.000	1680.000	840.00	0.481	0.240	-0.24			
174101791-006	7	14	16.19	8.09	-8.09	840.000	1680.000	840.00	0.135	0.067	-0.07			
174101792-006	7	14	16.19	8.09	-8.09	840.000	1680.000	840.00	0.135	0.067	-0.07			
100112101-01	9	18	43.37	21.69	-21.69	1080.000	2160.000	1080.00	0.361	0.181	-0.18			
100112102-01	9	18	121.65	60.83	-60.83	1080.000	2160.000	1080.00	1.014	0.507	-0.51			
109140591-01	9	18	23.35	11.67	-11.67	1080.000	2160.000	1080.00	0.195	0.097	-0.10			
109140592-01	9	18	192.04	96.02	-96.02	1080.000	2160.000	1080.00	1.600	0.800	-0.80			
109140591-02	9	18	35.25	17.62	-17.62	1080.000	2160.000	1080.00	0.294	0.147	-0.15			
109140592-02	9	18	35.25	17.62	-17.62	1080.000	2160.000	1080.00	0.294	0.147	-0.15			
100112111-01	9	18	5.38	2.69	-2.69	1080.000	2160.000	1080.00	0.045	0.022	-0.02			
100112112-01	9	18	149.35	74.68	-74.68	1080.000	2160.000	1080.00	1.245	0.622	-0.62			
100112112-02	9	18	149.35	74.68	-74.68	1080.000	2160.000	1080.00	1.245	0.622	-0.62			
109140601-01	9	18	289.20	144.60	-144.60	1080.000	2160.000	1080.00	2.410	1.205	-1.21			
109140602-01	9	18	289.43	144.72	-144.72	1080.000	2160.000	1080.00	2.412	1.206	-1.21			
109140601-02	9	18	25.64	12.82	-12.82	1080.000	2160.000	1080.00	0.214	0.107	-0.11			
109140602-02	9	18	25.64	12.82	-12.82	1080.000	2160.000	1080.00	0.214	0.107	-0.11			
100173611-01	9	18	121.65	60.83	-60.83	1080.000	2160.000	1080.00	1.014	0.507	-0.51			
100173612-01	9	18	43.37	21.69	-21.69	1080.000	2160.000	1080.00	0.361	0.181	-0.18			
109014431-01	9	18	192.04	96.02	-96.02	1080.000	2160.000	1080.00	1.600	0.800	-0.80			
109014432-01	9	18	23.35	11.67	-11.67	1080.000	2160.000	1080.00	0.195	0.097	-0.10			
109014431-02	9	18	5.38	2.69	-2.69	1080.000	2160.000	1080.00	0.045	0.022	-0.02			
109014432-02	9	18	35.25	17.62	-17.62	1080.000	2160.000	1080.00	0.294	0.147	-0.15			

Figura 31 Comparación entre capacidad planeada vs capacidad real

Con esta información, podemos ver que tenemos un ahorro de aproximadamente 18 horas a la semana, con lo que de 126 horas disponibles a la semana se requieren 80 horas para cumplir el requerimiento semanal, dejando libres 46 horas para mantenimientos o nuevos números de parte.

4. CONCLUSIONES

Considerando todos los cambios vistos a lo largo del documento, realizamos una comparativa entre el ahorro proyectado originalmente y el nuevo ahorro contemplado, obteniendo los siguientes datos:

Concepto	Inicial	Actualizado	Diferencia
Ahorro USD	\$ 108,649.79	\$ 111,390.89	\$ 2,741.10
Ahorro MXP	\$ 2,154,144.97	\$ 2,208,491.41	\$ 54,346.44
Gastos Instalación	\$ 586,500.00	\$ 586,500.00	\$ -
Ahorro menos gastos	\$ 1,567,644.97	\$ 1,621,991.41	\$ 54,346.44

Tabla 10 Comparativa entre la proyección inicial contra la proyección actual

Con estos datos podemos concluir que desde el punto de vista financiero la compra de la máquina fue una buena decisión.

Desde el punto de vista de productividad, como se mencionó en el capítulo anterior, aún existen 46 horas de máquina disponibles por semana, con lo que se podría considerar a más números de parte para realizar los cortes en Grupo Antolín Tlaxcala (se requiere realizar un análisis completo antes de tomar esta decisión).

Además de los beneficios financieros, la adquisición de esta máquina provocó la contratación de 6 personas nuevas (2 por turno), lo cual también beneficia a la población.

Otro beneficio no medible de este proyecto es que el tener ya en nuestras instalaciones el proceso de corte de formatos podremos ser más competitivos para ofertar en nuevos proyectos como el AU436 (nueva versión de Audi Q5).

En cuanto al tema de documentación, se considera completa y adecuada debido a que es útil para los operadores de la línea y considera los posibles modos de falla y como atacarlos. Hasta el momento de la realización de este documento, no se cuenta con reclamaciones de nuestro cliente por temas derivados de la línea de corte de formatos.

Para el tema del OEE, como se discutió en el capítulo anterior y como se puede ver en la Figura 27 Gráfico de OEE desde el inicio del corte de formatos en Grupo Antolín Tlaxcala el objetivo propuesto también se cumplió y se proponen mejoras para lograr un nivel aún más alto.

En conclusión, el proyecto cumplió con los objetivos establecidos, además de que trajo consigo resultados positivos por encima de lo esperado, así como beneficios no medibles que contribuyen a que Grupo Antolín Tlaxcala se siga posicionando como un referente en la fabricación de interiores automotrices, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

5. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Si bien el proyecto superó las expectativas, existen áreas de mejora, como el SCRAP, en el cual ya se está trabajando de acuerdo al plan de convergencia que se mostró en la Figura 30 Cronograma de actividades de plan de convergencia.

En temas de productividad se pueden realizar pruebas montando más de un rollo a la vez, lo que multiplicaría la cantidad de formatos cortados por ciclo, reduciendo tiempos ciclos y aumentando la producción por hora (semejante a lo que pasó con el incremento de número de cavidades en los herramientales). Se recomienda realizar un análisis completo como el presentado en este trabajo para documentar, validar y ejecutar este cambio.

Un punto que está fuera del alcance de este proyecto, pero que también representa un ahorro importante para la planta, es la reducción del costo por el manejo de la merma. Al tener más cavidades se aprovecha mejor el área de los rollos, esto reduce de manera considerable el material no utilizado en el proceso, reduciendo el peso total del material desechado, lo cual se traduce en un ahorro en transporte de desperdicios. Esto además trae consigo otro beneficio que es la reducción de contaminación.

Considerando la información contenida en este trabajo, se puede evaluar la factibilidad de incluir nuevos números de parte en este proceso productivo, lo que representaría un ahorro mayor para la empresa. La recomendación es realizar la misma metodología utilizada en este proyecto como referencia para determinar las metas y objetivos de incluir más piezas en este proceso.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Thomasnet.com, “*Understanding Die Cutting*”, [En línea] Fecha de consulta 02 de febrero de 2022 en: <https://www.thomasnet.com/articles/custom-manufacturing-fabricating/understanding-die-cutting/>
- [2] Schwabe USA, “*Schwabe USA Die Cutting Presses and Cutting Machines*”, [En línea] Fecha de consulta 06 de febrero de 2022 en: <https://www.freemanschwabe.com/die-cutting-presses-schwabe-usa-presses-300580.html>
- [3] Grupo Antolín, “*Grupo Antolín*”, [En línea] Fecha de consulta 06 de marzo de 2021 en: <https://www.grupoantolin.com/>
- [4] Lane, Greg. Mr. Lean Buys and Transforms a Manufacturing Company: The True Story of Profitably Growing an Organization with Lean Principles, Productivity Press, 2009. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/iberopuebla-ebooks/detail.action?docID=1449561>
- [5] Rao, K. V. (2000). Manufacturing science and technology: Manufacturing processes and machine tools. New Age International Ltd.
- [6] OEE (Overall Equipment Effectiveness), “*Lean Production*”, [En línea] Fecha de consulta 26 de mayo de 2022 en: <https://www.leanproduction.com/oeef/>
- [7] ¿Qué es AMEF or AMFE?, “*International Datalyzer*”, [En línea] Fecha de consulta 26 de mayo de 2022 en: <https://www.datalyzer.com/es/conocimiento/amef/>
- [8] AMFE (análisis modal de fallos y efectos): herramienta de planificación de producción , “*Lean Construction México*”, [En línea] Fecha de consulta 28 de mayo de 2022 en: <https://www.leanconstructionmexico.com.mx/post/amfe-an%C3%A1lisis-modal-de-fallos-y-efectos-herramienta-de-planificaci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n>